

Accidente DC-10 Spantax en Málaga : fallo la evacuación

Titre(s) : Accidente DC-10 Spantax en Málaga : fallo la evacuación

Ensemble : AVIÓN REVUE 285 01/03/2006

Auteur(s) : FERNÁNDEZ DE FRIAS Oscar

Adresse bibliographique : 2006

Description matérielle : 88-90 p. : couleur; croquis

Sujet(s) : ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
AVION DE TRANSPORT COMMERCIAL
DC-10 (McDonnell Douglas)
CLIENT EXPORT
ESPAGNE
COMPAGNIE AÉRIENNE
SPANTAX
ACCIDENT
AÉROPORT
MALAGA-PABLO RUIZ PICASSO