

GE looks to fix GE90 seal problem

Titre(s): GE looks to fix GE90 seal problem

Ensemble: FLIGHT INTERNATIONAL 4796 00153710 04/09/2001

Auteur(s): NORRIS Guy

Adresse bibliographique: 2001

Description matérielle: 8 p.

Sujet(s): ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
TURBORÉACTEUR
GE90 (General Electric)