

Problem on PW6000 may force compressor redesign

Titre(s): Problem on PW6000 may force compressor redesign

Ensemble : FLIGHT INTERNATIONAL 4739 00153710 25/07/2000

Autre(s) auteur(s) : DOYLE Andrew
NORRIS Guy

Adresse bibliographique : 2000

Description matérielle : 7 p.

Sujet(s) : ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
TURBORÉACTEUR
PW6000 (Pratt and Whitney)