

Cormorant hub cracking tackled : improved tailrotor could help restore Canada's EH101 search-and-rescue fleet to full availability

Titre(s) : Cormorant hub cracking tackled : improved tailrotor could help restore Canada's EH101 search-and-rescue fleet to full availability

Ensemble : FLIGHT INTERNATIONAL 4987 00153710 31/05/2005

Auteur(s) : JEZIORSKI Andrzej

Adresse bibliographique : 2005

Description matérielle : 19 p. : couleur

Sujet(s) : COOPÉRATION INTERNATIONALE
GRANDE-BRETAGNE
ITALIE
HÉLICOPTÈRE DE SAUVETAGE EN MER
EH 101 MERLIN (EHI)
CLIENT EXPORT
CANADA
FORCE AÉRIENNE
ROYAL CANADIAN AIR FORCE