

Hydravion torpilleur Villiers type 27 : note sur la correction du couple dû à l'arrêt d'un moteur

Titre(s) : Hydravion torpilleur Villiers type 27 : note sur la correction du couple dû à l'arrêt d'un moteur

Auteur(s) : ATELIERS D'AVIATION FRANCOIS VILLIERS

Adresse bibliographique : Berre (Bouches-du-Rhône) : Ateliers d'Aviation François Villiers, 1929

Description matérielle : 5 f. - [2] p. de pl. : croquis ; 32 cm

Note sur le contenu : Nombre de photos : 0

Résumé ou extrait : Accompagné d'un courrier de François Villiers adressé au Secrétaire Général de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques.

Sujet(s) : FRANCE

HYDRAVION

AVION TORPILLEUR

Vi 27 (Villiers)

SÉCURITÉ

MANUEL DE GESTION DES PANNES