

Bulletin technique n639/AU

Type de contenu : Texte

Titre(s) : Bulletin technique n639/AU : SIMCA F 594 WM 4x4, F 569 WM 4x2. Réparation et renforcement des longerons présentant des ruptures ou des fissures de fatigue à la limite arrière de l'extension de longeron / Ministère des armées - Direction centrale du matériel bureau "auto-chars"

Auteur(s) : Ministère des armées - Direction centrale du matériel bureau "auto-chars"

Adresse bibliographique : 1967

Description matérielle : 6p ; 20 cm

Sujet(s) : Véhicule
Equipement