

Pilot error emerges as the likely cause of trainer crash

Titre(s) : Pilot error emerges as the likely cause of trainer crash

Ensemble : FLIGHT INTERNATIONAL 4758 00153710 05/12/2000

Auteur(s) : LEWIS Paul

Adresse bibliographique : 2000

Description matérielle : 22 p. : couleur

Sujet(s) : ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
AVION D'ENTRAÎNEMENT
T-6A TEXAN II (Raytheon Beech)
ACCIDENT