

Notice d'entretien et de réparation de l'avion Mureaux type 115 R2 B2, moteur Hispano-Suiza type 12 Ycrs

Titre(s) : Notice d'entretien et de réparation de l'avion Mureaux type 115 R2 B2, moteur Hispano-Suiza type 12 Ycrs

Auteur(s) : FRANCE. Ministère de l'Air

Adresse bibliographique : : Ministère de l'Air, 1937

Description matérielle : 107 p. - IX p. de pl. : croquis; noir et blanc; croquis; noir et blanc ; 22 cm

Autres classifications : Catégorie AV N.C.C. : 21R

Note sur le contenu : Nombre de photos : ca. 50

Sujet(s) : FRANCE

AVION DE RECONNAISSANCE

AVION D'OBSERVATION

M.115 R2B2 (ANF Les Mureaux)