

Manuel de réparation

Type de contenu : Texte

Titre(s) : Manuel de réparation : Mortiers de 60 mm M2 et M19 : Affûts supports M2 et M5 de mortier de 60 mm. : Plaque de base M1 de mortier de 60 mm. : Mortiers de 81 mm M1 et M29 : Affûts supports M1, M4, M23 et M23 A1 de mortier de 81 mm. (MAT. 1046)

Adresse bibliographique : [Paris] : [A.I.A.], 1958

Description matérielle : 1 vol. (116 p.) ; 27 cm

Note(s) : Trad. du TM 9-1260 du 14 mars 1952

Sujet(s) : Armement, mortiers de 60 M2 et M19, mortiers de 81 M1 et M29