

Notice technique de réparation du moteur d'aviation ALLISON V. 1710

Titre(s) : Notice technique de réparation du moteur d'aviation ALLISON V. 1710

Auteur(s) : FRANCE. Ministère de l'Air

Adresse bibliographique : : Ministère de l'Air, 1945

Description matérielle : [86] p. : sans illustration ; 28 cm

Autres classifications : N.B.B. 34 - R

Note sur le contenu : Nombre de photos : 0

Résumé ou extrait : Les notices NT 10488 et NT 10489 sont également reliées dans la notice NT 25632

Sujet(s) : ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
SECONDE GUERRE MONDIALE
MOTEUR EN V
V-1710 (Allison)